



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ที่ นม ๙๐๒๐๓/๔๖

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบน้ำประปาหมู่บ้าน ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง มีระบบประปาหมู่บ้านภายในเขตพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา นั้น

เพื่อให้สมาชิกผู้ใช้น้ำได้ใช้ประโยชน์จากระบบประปาหมู่บ้านได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม เกิดประโยชน์
สูงสุด และเพื่อให้การบริหารกิจการ ระบบการใช้น้ำประปา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เกิดความมี
ส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน มีความคุ้มทุนกับงบประมาณที่ลงทุนไป เพื่อบรรลุเป้าหมาย
สุดท้าย คือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับระบบ ประปาหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐาน
และผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพต่อไป ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ได้อย่างมีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย ตามมาตรฐานกรม
อนามัย และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและ บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘
จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบน้ำประปาหมู่บ้าน ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ดังนี้

- | | | | |
|-----------------|-----------|--------------------------|-------------|
| ๑. นายสถาพร | สินเฑาะว์ | ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด | เป็นกรรมการ |
| ๒. นายปติวงษ์ | ศรีสุระ | ตำแหน่งนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |
| ๓. จ.ส.อ.บุญส่ง | สุดใจ | ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ | เป็นกรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบน้ำประปาหมู่บ้าน ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเบื้องต้น และประเมินความพึงพอใจ สำรวจครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้หรือน้ำ
ประปาอื่น ภายในเขตตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

หากเห็นชอบโปรดลงนามคำสั่งที่เสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายปติวงษ์ ศรีสุระ)


นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....

(นายสถาพร สินเฑาะว์)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็นปลัด...


(นายราชนันท์ ประกอบกิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

-อนุมัติ


(นายมานิตย์ นิจกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ที่ ๖๘/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบน้ำประปาหมู่บ้าน ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง มีระบบประปาหมู่บ้านภายในเขตพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้สมาชิกผู้ใช้น้ำได้ใช้ประโยชน์จากระบบประปาหมู่บ้านได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้การบริหารกิจการ ระบบการใช้น้ำประปา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เกิดความมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน มีความคุ้มทุนกับงบประมาณที่ลงทุนไป เพื่อบรรลุเป้าหมายสุดท้าย คือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับระบบ ประปาหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐาน และผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพต่อไป ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ได้อย่างมีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย ตามมาตรฐานกรมอนามัย และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและ บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบน้ำประปาหมู่บ้าน ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ดังนี้

- | | | | |
|-----------------|----------|--------------------------|-------------|
| ๑. นายสถาพร | สินเธาว์ | ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด | เป็นกรรมการ |
| ๒. นายปิติวงษ์ | ศรีสุระ | ตำแหน่งนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |
| ๓. จ.ส.อ.บุญส่ง | สุดใจ | ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ | เป็นกรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบน้ำประปาหมู่บ้าน ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเบื้องต้น และประเมินความพึงพอใจ สำรวจครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้หรือน้ำประปาอื่นๆ ภายในเขตตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา หากเห็นชอบโปรดลงนามคำสั่งที่เสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายมานิตย์ นิกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ที่ นม ๙๐๒๐๓/ ท ๕

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการตรวจสอบน้ำประปาหมู่บ้าน (โดยวิธีใช้เครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง/ปลัด อบต.ท่าจะหลุง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เลขที่ ๖๘ /๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบน้ำประปาหมู่บ้าน ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบน้ำประปา และประเมินจากแบบสำรวจครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้หรือน้ำประปาอื่น ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ของประปาหมู่บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕, ประปาหมู่บ้านจัว หมู่ที่ ๖ , และประปาหมู่บ้านหนองกก หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าจะหลุง โดยการสุ่มตัวอย่างราษฎรจำนวน ๙ ครัวเรือน ระยะเวลาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ , พฤษภาคม , และเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีค่า กรด-ด่าง (PH) ระหว่าง ๖.๕-๗.๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประธานกรรมการ

(นายสถาพร สีนะว)
หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ

(นายปิตวิทย์ ศรีสุระ)
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

(บุญส่ง สุดใจ)
เจ้าพนักงานธุรการ

- ทราบ/.....

(นายรณรงค์ ประกอบกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

- ทราบ/.....

(นายมานิตย์ นิจกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง



รายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

(โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย)

ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ประปาหมู่บ้านสำโรง หมู่ที่ 5 , ประปาหมู่บ้านจั่ว หมู่ที่ 6

และ ประปาหมู่บ้านหนองกก หมู่ที่ 8

ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโขกชัย จังหวัดนครราชสีมา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน (โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการตรวจสอบน้ำประปาหมู่บ้าน ได้ทำการเก็บตัวอย่าง จากการสุ่มตัวอย่างน้ำประปาทั้ง ๓ หมู่บ้าน ประกอบด้วย ประปาหมู่บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ ครั้วเรือน , ประปาหมู่บ้านจั่ว หมู่ที่ ๖ จำนวน ๓ ครั้วเรือน , และประปาหมู่บ้านหนองกก หมู่ที่ ๘ จำนวน ๓ ครั้วเรือนรวมเป็น ๙ ครั้วเรือน ช่วงระยะเวลาที่สุ่มตัวอย่าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ , พฤษภาคม ๒๕๖๕ , และสิงหาคม ๒๕๖๕ จากตารางที่ ๑ , ตารางที่ ๒ , และตารางที่ ๓ ปรากฏว่า ข้อเท็จจริงดังนี้

ตารางที่ ๑ สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๑. สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ ครั้วเรือน : ผลการการตรวจวิเคราะห์

สีน้ำประปา = มีสีใส จำนวน ๓ ครั้วเรือน

กลิ่น = ไม่มีกลิ่น จำนวน ๓ ครั้วเรือน

คลอรีนอิสระ (มก./ล) = ๐.๓๐ จำนวน ๓ ครั้วเรือน

ค่า PH = ๗.๕ จำนวน ๓ ครั้วเรือน

๒. สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านจั่ว หมู่ที่ ๖ จำนวน ๓ ครั้วเรือน : ผลการการตรวจวิเคราะห์

สีน้ำประปา = มีสีใส จำนวน ๓ ครั้วเรือน

กลิ่น = มีกลิ่น จำนวน ๓ ครั้วเรือน

คลอรีนอิสระ (มก./ล) = ๐.๒๐ จำนวน ๓ ครั้วเรือน

ค่า PH= ๗จำนวน ๓ ครั้วเรือน

๓. สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านหนองกก หมู่ที่ ๘ จำนวน ๓ ครั้วเรือน : ผลการการตรวจวิเคราะห์

สีน้ำประปา = มีสีใส จำนวน ๓ ครั้วเรือน

กลิ่น = ไม่มีกลิ่น จำนวน ๓ ครั้วเรือน

คลอรีนอิสระ (มก./ล) = ๐.๔๐ จำนวน ๓ ครั้วเรือน

ค่า PH= ๖จำนวน ๓ ครั้วเรือน

ตารางที่ ๒ สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

๑. สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ ครั้วเรือน : ผลการการตรวจวิเคราะห์

สีน้ำประปา = มีสีใส จำนวน ๓ ครั้วเรือน

กลิ่น = ไม่มีกลิ่น จำนวน ๓ ครั้วเรือน

คลอรีนอิสระ (มก./ล) = ๐.๒๐ จำนวน ๓ ครั้วเรือน

ค่า PH= ๖จำนวน ๓ ครั้วเรือน

๒. สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านจั่ว หมู่ที่ ๖ จำนวน ๓ ครั้วเรือน : ผลการการตรวจวิเคราะห์

สีน้ำประปา = มีสีใส จำนวน ๓ ครั้วเรือน

กลิ่น = มีกลิ่น จำนวน ๓ ครั้วเรือน

คลอรีนอิสระ (มก./ล) = ๐.๓๐ จำนวน ๓ ครั้วเรือน

ค่า PH= ๗จำนวน ๓ ครั้วเรือน

๓. สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านหนองกก หมู่ที่ ๘ จำนวน ๓ ครั้วเรือน : ผลการการตรวจวิเคราะห์

สีน้ำประปา = มีสีใส จำนวน ๓ ครั้วเรือน

กลิ่น = ไม่มีกลิ่น จำนวน ๓ ครั้วเรือน

คลอรีนอิสระ (มก./ล) = ๐.๔๐ จำนวน ๓ ครั้วเรือน

ค่า PH= ๗.๕จำนวน ๓ ครั้วเรือน

ตารางที่ ๓ สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

๑. สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ ครั้วเรือน : ผลการการตรวจวิเคราะห์

สีน้ำประปา = มีสีใส จำนวน ๓ ครั้วเรือน

กลิ่น = ไม่มีกลิ่น จำนวน ๓ ครั้วเรือน

คลอรีนอิสระ (มก./ล) = ๐.๓๐ จำนวน ๓ ครั้วเรือน

ค่า PH= ๗.๕จำนวน ๓ ครั้วเรือน

๒. สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านจั่ว หมู่ที่ ๖ จำนวน ๓ ครั้วเรือน : ผลการการตรวจวิเคราะห์

สีน้ำประปา = มีสีใส จำนวน ๓ ครั้วเรือน

กลิ่น = มีกลิ่น จำนวน ๓ ครั้วเรือน

คลอรีนอิสระ (มก./ล) = ๐.๒๐ จำนวน ๓ ครั้วเรือน

ค่า PH= ๗จำนวน ๓ ครั้วเรือน

๓. สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านหนองกก หมู่ที่ ๘ จำนวน ๓ ครั้วเรือน : ผลการการตรวจวิเคราะห์

สีน้ำประปา = มีสีใส จำนวน ๓ ครั้วเรือน

กลิ่น = ไม่มีกลิ่น จำนวน ๓ ครั้วเรือน

คลอรีนอิสระ (มก./ล) = ๐.๔๐ จำนวน ๓ ครั้วเรือน

ค่า PH= ๖จำนวน ๓ ครั้วเรือน

จากตารางที่ ๑ , ๒ , และ ๓ สรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยจากการสุ่มตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน ๙ ครั้วเรือน จำนวน ๓ เดือน (ช่วงเดือนมีนาคม , พฤษภาคม , สิงหาคม ๒๕๖๕) โดยใช้เครื่องมือภาคสนามอย่างง่ายค่าเฉลี่ยความใสของน้ำ มีความใส ไม่มีกลิ่นบ้าง ในหมู่ที่ ๖ ค่าคลอรีนอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ค่า PH อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ น้ำประปาหมู่บ้านทั้ง ๓ หมู่บ้าน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ราษฎรสามารถนำมาใช้ อุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย อาจต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของการเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาตะกอนตกค้าง

ภาพถ่ายการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านหนองกก หมู่ที่ ๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕




ภาพถ่ายการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านหนองกก หมู่ที่ ๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕



ภาพถ่ายการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านหนองกก หมู่ที่ ๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เดือน มีนาคม ๒๕๖๕



ภาพถ่ายการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน จัว หมู่ที่ ๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕




ภาพถ่ายการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน จัว หมู่ที่ ๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕



ภาพถ่ายการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน จัว หมู่ที่ ๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอยะนิง จังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เดือน มีนาคม ๒๕๖๕



ภาพถ่ายการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน สำโรง หมู่ที่ ๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอยะผะ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕



ภาพถ่ายการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน สำโรง หมู่ที่ ๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕



ภาพถ่ายการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน สำโรง หมู่ที่ ๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโศกชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เดือน มีนาคม ๒๕๖๕

